



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
FEIRA DA ANGELINA – EQ 216/316



Figura 1 – Localização



Figura 2 – Vista frontal



Figura 3 – Vista Lateral



Figura 4 – Danos na cobertura



Figura 5 – Fiação elétrica exposta



Figura 6 – Vista do piso